

Anwendung InsulTemp©

Legende: ■ Notizen ● Arbeitsanweisung ▲ Inspektion

● Lesen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt! Anwendung nur in gut gelüfteter Umgebung!

■ InsulTemp© kann auf verschiedenen Materialien angewendet werden, wie RP-Materialien aber auch Metallen

● **Vor der Benutzung das Spray kräftig schütteln!!!**

● Sprühen Sie 3-5 Ebenen InsulTemp© Spray auf das Bauteil auf. Warten Sie mindestens 1-5 min zwischen den Ebenen.

■ Das Material benötigt 12h bis zur vollständigen Trocknung, die Teile können aber innerhalb 1h verschickt werden.

■ Warten Sie nicht länger als 1h nach der letzten Schicht. Es ist dabei egal, welches Material Sie danach auftragen. Wenn Sie länger warten, kann dies die anderen Ebenen beschädigen.